



Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	S.K.Neumanna 913/14, Praha 8	č. objektu:	381
Referent:	Mgr.Veronika Sluka, MBA	č. kontroly:	1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Mgr.Veronika Sluka, MBA	Datum:	01.03.2024
Podpis:		Další kontrola:	08.03.2024

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	S.K.Neumanna 913/14, Praha 8	č. objektu:	381
Referent:	Mgr.Veronika Sluka, MBA	č. kontroly:	2
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Mgr.Veronika Sluka, MBA	Datum:	08.03.2024
Podpis:		Další kontrola:	15.03.2024


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	S.K.Neumanna 913/14, Praha 8	č. objektu:	381
Referent:	Mgr.Veronika Sluka, MBA	č. kontroly:	3

Průběh kontroly objektu a zjištěné závady

Fasáda objektu	OK
Vstupní portály	OK
Vnitřní společné prostory	pokles tlaku vody objednan Sirovatka Toman - revize
Požární zařízení	OK
Elektro	OK
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK
Ostatní	<p><small>Kontrola pana Srovnáky</small></p> <p><small>1) Přivedl ve vodoměrné šachtě úpravy na redukčním ventilu přívodu vody tak, aby byl tlak vody vyšší. Ventil je již starý a vnitřní pružina je již také unavená a tím snižuje tlak vody v potrubí</small></p> <p><small>2) Dohodl, jsme se, že objedná nový redukční ventil a potom sdělil termín výměny a zároveň provedou i vyčištění filtru. Výměna by trvala cca 2 hodiny během dopoledne - takže po tuto dobu nepoleže voda</small></p> <p><small>3) Co se týče bytových vodoměrů, potvrdil, že by se měly po 5 ti letech vyměnit. V této věci by měl ale rozhodnout p. Němec, protože se připravuje zavedení dálkového odečtu spotřeby vody</small></p> <p style="text-align: center;"><small>asi by se měla spotřeba vody ve vodoměrné šachtě pro celý dům. Nutno se dohodnout, zda vyměníme i bytové vodoměry za nové a kdy, či ponecháme současně.</small></p> <p><small>Pozděleček KK, aby se Honszovi připomněla oprava terasy u p. Lercha a provedla kontrola dlažby teras. popř. oprava porušených spár dlažby</small></p>

Zkontroloval:	Mgr.Veronika Sluka, MBA	Datum:	15.03.2024
Podpis:		Další kontrola:	22.03.2024

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	S.K.Neumanna 913/14, Praha 8	č. objektu:	381
Referent:	Mgr.Veronika Sluka, MBA	č. kontroly:	4
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	kontaktován Hons ohl. opravy a kontroly teras		
Zkontroloval:	Mgr.Veronika Sluka, MBA	Datum:	22.03.2024
Podpis:		Další kontrola:	30.03.2024