





Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Nad Hercovkou 419, 420 Praha 8	č. objektu:	311
Referent:	Mgr. Veronika Sluka, MBA	č. kontroly:	1_
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	plánována výměna vstupních dveří rozdání klíčů		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Elektro	příprava pro instalaci dveří		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	OK		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Mgr. Veronika Sluka, MBA	Datum:	01.03.20
Podpis:		Další kontrola:	08.03.2024

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Nad Hercovkou 419, 420 Praha 8	č. objektu:	311
Referent:	Mgr. Veronika Sluka, MBA	č. kontroly:	2
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	plánována výměna vstupních dveří rozdání klíčů		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	Pan Plecháček nahlásil, že mu nefunguje zvonek z venku od tabla do bytu		
Neodstraněné závady	rozbitá skleněná výplň dveří Nad Hercovkou 419 objednat sklenáře		
Zkontroloval:	Mgr. Veronika Sluka, MBA	Datum:	08.03.20
Podpis:		Další kontrola:	15.03.2024

Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Nad Hercovkou 419, 420 Praha 8	č. objektu:	311
Referent:	Mgr. Veronika Sluka, MBA	č. kontroly:	3
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	problémy s pouštěním do domu kontrolou zjištěno že je třeba objednat trafo		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní			
Neodstraněné závady	rozbitá skleněná výplň dveří se řeší - poptáno sklenářství čekáme na cenovku		
Zkontroloval:	Mgr. Veronika Sluka, MBA	Datum:	15.03.2024
Podpis:		Další kontrola:	22.03.2024

Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Nad Hercovkou 419, 420 Praha 8	č. objektu:	311
Referent:	Mgr. Veronika Sluka, MBA	č. kontroly:	3
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	trafo objednáno		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Elektro			
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	bude objednáno zahradník		
Neodstraněné závady	rozbitá skleněná výplň dveří se řeší - cenová nabídka máme a objednáno 26.3.		
Zkontroloval:	Mgr. Veronika Sluka, MBA	Datum:	22.03.2024
Podpis:		Další kontrola:	30.03.2024