


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Campelíkova 1058 - 1061	č. objektu:	320
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	3/2
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	- kontrola provádění oprav severního štítu, odvodnění barevnost + vícepráce fas. hářet s opravou soklu a laku lodžii.		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	/		
Požární zařízení	/		
Výtahy	/		
Elektro	/		
Topení, voda, kanalizace, plyn	/		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	✓		
Neodstraněné závady	/		
Zkontroloval:	Foltin 	Datum:	11/3 24