Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Konšelská 419/23, Praha 8, 180 00	**č. objektu:**	320
Referent:	Věra Veinlichová	**č. kontroly:**	23.3.2020

Průběh kontroly objektu a zjištěné závady

Fasáda objektu	Ok
Vstupní portály	OK
Vnitřní společné prostory	OK
Požární zařízení	OK
Výtahy	Ve výtahu vchod č. 426 nesvítí světlo
Elektro	OK
Topení, voda, kanalizace, plyn	Ok
Kontejnerové stání a okolí objektu	Ok
Ostatní	Ok
Neodstraněné závady	OK

Zkontroloval:	Věra Veinlichová	**Datum:**	23.3.2020
Podpis:		**Další kontrola**	6.4.2020