Výkaz			
Adresa:	Roudnická 452, Praha 8	**č. objektu:**	397
Referent:	Lenka Rousová	**č. kontroly:**	2020_07
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Fasáda a střecha neodpovídá technickému stavu. Balkony neodpovídají technickému stavu. Revitalizace objektu.		
Vstupní portály	Přední a zadní schodiště neodpovídá technickému stavu. Revitalizace objektu.		
Vnitřní společné	Výmalba a stav vnitřních zdí neodpovídá technickému stavu (praskliny)		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	OK		
Elektro	Ve sklípku 29-32 nesvítí jedno světlo.		
Topení, voda,	OK		
Kontejnerové	OK		
Ostatní	OK		
Neodstraněné	Ve sklípku 29-32 nesvítí jedno světlo		
Zkontroloval:	Lenka Rousová	**Datum:**	30.3.2020
Podpis:		**Další kontrola:**	14.4.2020