

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Konšelská 419/23, Praha 8, 180 00	č. objektu:	320
Referent:	Věra Veinlichová	č. kontroly:	20.4.2020
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Ok		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	OK		
Elektro	Vchod č. 415 ve 3 poschodí nesvítí světlo.		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Ok		
Kontejnerové stání a okolí objektu	Ok		
Ostatní	Ok		
Neodstraněné závady	OK		
Zkontroloval:	Věra Veinlichová	Datum:	20.4.2020
Podpis:		Další kontrola	4.5.2020