| Výkaz | | | |
|---|---|---|---|
| **Adresa:** | Roudnická 452, Praha 8 | **č. objektu:** | 397 |
| **Referent:** | Lenka Rousová | **č. kontroly:** | 2020_12 |
| **Průběh kontroly objektu a zjištěné závady** | | | |
| **Fasáda objektu** | Fasáda a střecha neodpovídá technickému stavu. Balkony neodpovídají technickému stavu. Revitalizace objektu. | | |
| **Vstupní portály** | Přední a zadní schodiště neodpovídá technickému stavu. Revitalizace objektu. | | |
| **Vnitřní společné** | Výmalba a stav vnitřních zdí neodpovídá technickému stavu ( praskliny), revitalizace objektu | | |
| **Požární zařízení** | OK | | |
| **Výtahy** | OK | | |
| **Elektro** | OK | | |
| **Topení, voda,** | OK | | |
| **Kontejnerové** | OK | | |
| **Ostatní** | Ve sklepních prostorech je odložená skříň. | | |
| **Neodstraněné** | OK | | |
| **Zkontroloval:** | Lenka Rousová | **Datum:** | 8.6.2020 |
| **Podpis:** | | **Další kontrola:** | 22.6.2020 |