

Výkaz			
Adresa:	Roudnická 452, Praha 8	č. objektu:	397
Referent:	Lenka Rousová	č. kontroly:	2020_11
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Fasáda a střecha neodpovídá technickému stavu. Balkony neodpovídají technickému stavu. Revitalizace objektu.		
Vstupní portály	Přední a zadní schodiště neodpovídá technickému stavu. Revitalizace objektu.		
Vnitřní společné	Výmalba a stav vnitřních zdí neodpovídá technickému stavu (praskliny), revitalizace objektu		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda,	OK		
Kontejnerové	OK		
Ostatní	Ve sklepních prostorech někdo odložil skříň.		
Neodstraněné	OK		
Zkontroloval:	Lenka Rousová	Datum:	25.5.2020
Podpis:		Další kontrola:	8.6.2020