pravidelné			
Adresa:	Roudnická 452, Praha 8	**č. objektu:**	397
Referent:	Lenka Rousová	**č. kontroly:**	2020_16
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Fasáda a střecha neodpovídá technickému stavu. Balkony neodpovídají technickému stavu. Revitalizace objektu.		
Vstupní portály	Přední a zadní schodiště neodpovídá technickému stavu. Revitalizace objektu.		
Vnitřní společné prostory	Výmalba a stav vnitřních zdí neodpovídá technickému stavu (praskliny), revitalizace objektu.		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	OK		
Elektro	OK		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí	OK		
Ostatní	Ve sklepních prostorech je odložená skříň - hromadí se tam odložený nábytek.		
Neodstraněné závady	OK		
Zkontroloval:	Lenka Rousová	**Datum:**	17.08.2020
Podpis:		**Další kontrola:**	31.08.2020