Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Konšelská 419/23, Praha 8, 180 00	**č. objektu:**	320
Referent:	Věra Veinlichová	**č. kontroly:**	30.11.2020

Průběh kontroly objektu a zjištěné závady

Fasáda objektu	Ok
Vstupní portály	OK
Vnitřní společné prostory	OK
Požární zařízení	OK
Výtahy	OK
Elektro	OK
Topení, voda, kanalizace, plyn	Ok
Kontejnerové stání a okolí objektu	Ok
Ostatní	OK
Neodstraněné závady	

Zkontroloval:	Věra Veinlichová	**Datum:**	30.11.2020
Podpis:		**Další kontrola**	14.12.2020