

Výkaz			
Adresa:	Roudnická 452, Praha 8	č. objektu:	397
Referent:	Lenka Rousová	č. kontroly:	2020_24
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Fasáda a střecha neodpovídá technickému stavu. Balkony neodpovídají technickému stavu. Plánuje se revitalizace objektu.		
Vstupní portály	Přední a zadní schodiště neodpovídá technickému stavu (konstrukce je zkorodovaná). Plánuje se revitalizace objektu.		
Vnitřní společné prostory	Výmalba a stav vnitřních zdí neodpovídá technickému stavu (praskliny, skvrny po vytopení - opadaná omítka), plánuje se revitalizace objektu. 4.patru na schodišti chybí lišta na zábradlí.		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	OK		
Elektro	Nesvítí světlo ve 4.patře v chodbičce u výtahu.		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí	OK		
Ostatní	Ve sklepních prostorech je odložená skříň - hromadí se tam odložený nábytek.		
Neodstraněné závady	OK		
Zkontroloval:	Lenka Rousová	Datum:	07.12.2020
Podpis:		Další kontrola:	21.12.2020