Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Konšelská 419/23, Praha 8, 180 00	**č. objektu:**	320
Referent:	Věra Veinlichová	**č. kontroly:**	29.3.2021

Průběh kontroly objektu a zjištěné závady

Fasáda objektu	Ok
Vstupní portály	OK
Vnitřní společné prostory	OK
Požární zařízení	OK
Výtahy	Vchod č. 23/419 a vchod č. 25/426 nesvítí světlo ve výtahu.
Elektro	Vchod č. 21/415 nesvítí světlo ve sklepních prostorách.
Topení, voda, kanalizace, plyn	Ok
Kontejnerové stání a okolí objektu	Ok
Ostatní	OK
Neodstraněné závady	

Zkontroloval:	Věra Veinlichová	**Datum:**	29.3.2021
Podpis:		**Další kontrola**	12.4.2021