

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Konšelská 419/23, Praha 8, 180 00	č. objektu:	320
Referent:	Věra Veinlichová	č. kontroly:	11.10.2021
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Ok		
Vstupní portály	Vchod č. 419 nefunkční aretační mechanismus u vchodových dveří..		
Vnitřní společné prostory	Vchod č. 415 a č. 419 místy poničená lingrusta od stržených plastových fotoluminiscečních cedulek - směrů úniku		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	Vchod č. 426/23 nesvítí 1x světlo ve výtahu.		
Elektro	Vchod č. 419 ve 3 poschodí nesvítí světlo. Vchod č. 426 v přízemí nesvítí světlo.		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Ok		
Kontejnerové stání a okolí objektu	Ok		
Ostatní	Ok		
Neodstraněné závady	OK		
Zkontroloval:	Věra Veinlichová	Datum:	11.10.2021
Podpis:		Další kontrola	25.10.2021