

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Konšelská 419/23, Praha 8, 180 00	č. objektu:	320
Referent:	Věra Veinlichová	č. kontroly:	25.10.2021
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Ok		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	Vchod č. 25/426 mezi druhým a třetím poschodím ulomená klika od balkonových dveří.		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	Vchod č. 23/419 ve výtahu nesvítí světlo.		
Elektro	Vchod č. 23/419 v posledím poschodí nesvítí světlo.		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Ok		
Kontejnerové stání a okolí objektu	Ok		
Ostatní	Ok		
Neodstraněné závady	OK		
Zkontroloval:	Věra Veinlichová	Datum:	25.10.2021
Podpis:		Další kontrola	8.11.2021