

pravidelné			
Adresa:	Roudnická 452, Praha 8	č. objektu:	397
Referent:	Lenka Rousová	č. kontroly:	2022_01
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	Výmalba a stav vnitřních zdí neodpovídá technickému stavu (praskliny, skvrny po vytopení - opadaná omítka), plánuje se výmalba objektu.		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	OK		
Elektro	2.patro nesvítí světlo ve společné chodbě. V přízemí nesvítí jedno světlo před výtahem. Ve sklepe nestvítí jedno světlo a v prádelně nesvítí jedno světlo. Volán pan Černý na odstranění závad.		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí	OK		
Ostatní	V prádelně u výtahu nefungu je zámek, volán pan Bartoš na odstranění závady.		
Neodstraněné závady	OK		
Zkontroloval:	Lenka Rousová	Datum:	10.01.2022
Podpis:		Další kontrola:	24.01.2022