

pravidelné			
Adresa:	Roudnická 452, Praha 8	č. objektu:	397
Referent:	Lenka Rousová	č. kontroly:	2022_02
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	Praskliny, skvrny po vytopení - opadaná omítka, plánuje se výmalba objektu.		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	OK		
Elektro	Prádelna - dvě světla nesvítí, bude výměna světel. Světla objednána - Černý		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí	OK		
Ostatní	OK		
Neodstraněné závady	OK		
Zkontroloval:	Lenka Rousová	Datum:	24.01.2022
Podpis:		Další kontrola:	07.02.2022