Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Lublinská 571 – 573, Praha 8	**č. objektu:**	361
Referent:	Veronika Švarcová	**č. kontroly:**	48
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	ok		
Vstupní portály	ok		
Vnitřní společné prostory	ok		
Požární zařízení	ok		
Výtahy	ok		
Elektro	ok		
Topení, voda, kanalizace, plyn	ok		
Kontejnerové stání a okolí objektu	ok		
Ostatní			
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Veronika Švarcová	**Datum:**	7.3.2022
Podpis:		**Další kontrola:**	21.03.2022