pravidelné			
Adresa:	Roudnická 452, Praha 8	**č. objektu:**	397
Referent:	Lenka Rousová	**č. kontroly:**	2022_18
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	OK		
Vstupní portály	OK		
Vnitřní společné prostory	OK		
Požární zařízení	OK		
Výtahy	OK		
Elektro	V přízemí nesvítí 2x světlo u zadního vchodu a ve 2.patře nesvítí světlo u výtahu, volán pan Černý na odstranění závady.		
Topení, voda, kanalizace, plyn	OK		
Kontejnerové stání a okolí	OK		
Ostatní	OK		
Neodstraněné závady	OK		
Zkontroloval:	Lenka Rousová	**Datum:**	19.09.2022
Podpis:		**Další kontrola:**	03.10.2022