

|                                                  |                                                                     |                        |            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>pravidelné</b>                                |                                                                     |                        |            |
| <b>Adresa:</b>                                   | Roudnická 452, Praha 8                                              | <b>č. objektu:</b>     | 397        |
| <b>Referent:</b>                                 | Lenka Rousová                                                       | <b>č. kontroly:</b>    | 2022_17    |
| <b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b> |                                                                     |                        |            |
| <b>Fasáda objektu</b>                            | OK                                                                  |                        |            |
| <b>Vstupní portály</b>                           | OK                                                                  |                        |            |
| <b>Vnitřní společné prostory</b>                 | OK                                                                  |                        |            |
| <b>Požární zařízení</b>                          | OK                                                                  |                        |            |
| <b>Výtahy</b>                                    | OK                                                                  |                        |            |
| <b>Elektro</b>                                   | Nesvítí 1x světlo v přízemí u výtahu a 1x u vchodu, volán pan Černý |                        |            |
| <b>Topení, voda, kanalizace, plyn</b>            | OK                                                                  |                        |            |
| <b>Kontejnerové stání a okolí</b>                | OK                                                                  |                        |            |
| <b>Ostatní</b>                                   | OK                                                                  |                        |            |
| <b>Neodstraněné závady</b>                       | OK                                                                  |                        |            |
| <b>Zkontroloval:</b>                             | Lenka Rousová                                                       | <b>Datum:</b>          | 05.09.2022 |
| <b>Podpis:</b>                                   |                                                                     | <b>Další kontrola:</b> | 19.09.2022 |