

<b>Výkaz pravidelné kontroly domu</b>			
<b>Adresa:</b>	Malkovského 597	<b>č. objektu:</b>	457
<b>Referent:</b>	Šeráková, Němec	<b>č. kontroly:</b>	1.24
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
<b>Fasáda objektu</b>	OK		
<b>Vstupní portály</b>	OK		
<b>Vnitřní společné prostory</b>	přízemí - odřený marmolit kolem nových výtahových dveří (reklamováno u fy Evyt)		
<b>Požární zařízení</b>	12/2023 provedena revize - objednáno odstranění závad		
<b>Výtahy</b>	OK		
<b>Elektro</b>	OK		
<b>Topení, voda, kanalizace, plyn</b>	OK		
<b>Kontejnerové stání a okolí objektu</b>	OK		
<b>Ostatní</b>	Skříň ve spol. prost. nástaveb - vyvěšena žádost o odstranění vlastníkem. Kytka ve spol. prost. naproti schránkám.		
<b>Neodstraněné závady</b>			
<b>Zkontroloval:</b>	Šeráková, Němec	<b>Datum:</b>	17.01.2024
<b>Podpis:</b>			