


Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	TAUSSIGOVA 1152-1157	č. objektu:	327
Referent:	ŠIMKOVÁ PLEVKOVÁ	č. kontroly:	3
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	PROBÍHÁ HLASOVÁNÍ PŘI ROLLAM - - OPRAVA ROKLU OSTATNÍ OK.		
Vstupní portály	DOKONČENO ROZDÁNÍ ČIPŮ; VÝMĚNA MADEL U VCHOD. DVEŘÍ - REKLAMACE		
Vnitřní společné prostory	ZADÁNO - CENOVÁ NABÍDKA NA DEMONTÁŽ UZAMČENÍ PRŮCHOZÍCH CHODB D. 9. PATRA		
Požární zařízení	POŽÁRNÍ KONTROLA A REVIZE DO DUBNA 2024.		
Výtahy	OK		
Elektro	PROBÍHÁ HLASOVÁNÍ PŘI ROLLAM - - REKONSTRUKCE ZVONKŮ		
Topení, voda, kanalizace, plyn	UPOZORNĚME NA ODSTRANĚNÍ, ZÁVAJ V BYTECH = ZAJIŠŤUJÍ VLASTNÍCI		
Kontejnerové stání a okolí objektu	OK		
Ostatní	ZAJIŠTĚNÍ OPRAVY VODOVODNÍ POTRUBÍ V ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI č. 1157		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	PLEVKOVÁ, ŠIMKOVÁ	Datum:	25.3.2024
Podpis:		Další kontrola:	DUBEN 24