


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Davidkova 986 - 989	č. objektu:	564
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	/		
Elektro	- kontrola hromosvodů / revize - opravit číselování svodů		
Topení, voda, kanalizace, plyn	- pokračuje oprava topení nekvasí (vykondáno, nové potrubí, betonář) 13.8.14		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	- Prohlídka severozápadní části střechy ✓		
Neodstraněné závady	beze závad		
Zkontroloval:	Foltin 	Datum:	9/4 24