


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Davidkova 986-989	č. objektu:	564
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	3/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	- drobné defekty nátěru sokla (předst. příležitostně s malováním) ? malování, poškození schodů INP/podestla 127		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	/		
Elektro	? krátké časy světla (schodiště 125)		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓ - Nekvapil v křepení		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	- dokumentace fyziky (stanovy, vřivěnik - Zoubek)		
Neodstraněné závady	bez znen		
Zkontroloval:	Foltin 	Datum:	8/3 24