

Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Davidkova 988-989	č. objektu:	564
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	2/1-2
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓	✓	
Vstupní portály	✓	✓	
Vnitřní společné prostory	/	✓	
Požární zařízení	/	✓	
Výtahy	/	/	
Elektro	/	✓	
Topení, voda, kanalizace, plyn	/		<ul style="list-style-type: none"> - vyčištění okapu a svodů - oprava kanalizace (Bures) - měkky strop Nehvasil
Kontejnerové stání a okolí objektu	/	✓	
Ostatní	<ul style="list-style-type: none"> - Předání klíčů, seznámení s objektem - Průběžka a popis objektu p. zechek 		
Neodstraněné závady	<ul style="list-style-type: none"> - zřet. uzávěři vody (mimo sklepy - jedn. v. tve) - připravit INU výměna koberců stoupaček topení a přemístit mimo sklepy 		
Zkontroloval:	Foltin	<i>[Podpis]</i>	Datum: 7/2 24

- stavě rozvodů vody a kanál.
naplácovat GO (výměn)

15/2 24