


### Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Malkovského 597	č. objektu:	457
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	3/1
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	Poškození popisů na dveřích výtahů		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	Suterén 2x nesvítí světlo Aktualizovat kontakty výtahů		
Neodstraněné závady	Seznámení s objektem - oprava koláčky suterén (do plánu oprav)		
Zkontroloval:	Foltin 	Datum:	12/3 24