


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Campelíkova 1058-1061	č. objektu:	320
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	3/4-5
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Kontrola Fasády štítu + opravy na střeše 2x zednické, 19x krytina, OK		
Vstupní portály	/		
Vnitřní společné prostory	/		
Požární zařízení	/		
Výtahy	/		
Elektro	/		
Topení, voda, kanalizace, plyn	/		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	28/3 24 převzetí díla (Fasáda/střecha) - vyčištění odtok žlabů střechy		
Neodstraněné závady			
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 21/3 24

28/3 24