


Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Campelíkova, 1058-1061	č. objektu:	326
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	3/3
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓ - provedení opravy štítu + střešní		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	/		
Požární zařízení	/		
Výtahy	/		
Elektro	/		
Topení, voda, kanalizace, plyn	Kontrola systému vytápění		
Kontejnerové stání a okolí objektu	/		
Ostatní	/		
Neodstraněné závady	/		
Zkontroloval:	Foltin 	Datum:	19/3 24