


| Výkaz pravidelné kontroly domu            |  |  |         |
|---|--|--|---------|
| Adresa:                                   | Paláškova 1107   | č. objektu:  | 305     |
| Referent:                                 | David Foltin   | č. kontroly:   | 3/3     |
| Průběh kontroly objektu a zjištěné závady |  |  |         |
| Fasáda objektu                            | ✓  |  | grafiti |
| Vstupní portály                           | ✓  |  |         |
| Vnitřní společné prostory                 |  | - opravena dlažba, zed <sup>e</sup><br>- doplněny ochranné listy |         |
| Požární zařízení                          | ✓  |  |         |
| Výtahy                                    | ✓  |  |         |
| Elektro                                   | ✓  |  |         |
| Topení, voda, kanalizace, plyn            | ✓  |  |         |
| Kontejnerové stání a okolí objektu        | ✓  |  |         |
| Ostatní                                   | ✓  |  |         |
| Neodstraněné závady                       | ✓  |  |         |
| Zkontroloval:                             | Foltin  | Datum:   | 28/3 24 |