


Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Paláškova 1107	č. objektu:	305
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	2/1-2
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	- graffiti trvá ✓		
Vstupní portály	seřizování dveře vstup přízemí		
Vnitřní společné prostory	- uvolněné dlaždice přízemí vestibul - poškozená zed'		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	oprava vody (uhl. přívodu) Ok (z 29/12)		
Kontejnerové stání a okolí objektu	? kontejnery na papír by/ 2 kým 1? prověřit		
Ostatní	✓		
Neodstraněné závady	- uvolněná dlažba přízemí (oprava jato) - poškozená zed' vlevo u podlahy přízemí		
Zkontroloval:	Foltin		Datum: 4/2 24

22/2 24