


Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Malkovského 597	č. objektu:	457
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	4/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	- popisly dveří		
Požární zařízení	4 p. doplnit sklenko klíčů 2 p. dtto		
Výtahy			
Elektro	- světlo vstup 1. i 2. (druhé žhne) od silnice vpravo za výtahem také jen žhne		
Topení, voda, kanalizace, plyn	- Revize plynu, opravit kotore u prostupu sklepa č. 4 - nastavba 1x chybí dužka na vodoměru		
Kontejnerové stání a okolí objektu	z přes zamčené seklek otvora (L. Pilun) - netno zamkat na z západly z závažky		
Ostatní	- poškození zámeč (trn) na bio popelnici		
Neodstraněné závady	/ bere ručím		
Zkontroloval:	Foltin 	Datum:	10/4 24