


### Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Roudnicko! 443-448	č. objektu:	390
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	4/1
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
Fasáda objektu	- MIV p. Karel 443/44+31 předpokl. výměna oken, 2024		
Vstupní portály	Doseřizování dveří západ - vchod 445 vnitřní stavební úprava - dohoda 04-05/24		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	- vývěšková info vyúčtování		
Neodstraněné závady	pošta! 445 - 04/05 24		
Zkontroloval:	Foltin 	Datum:	11/4 24