

### Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Davidkova 986-989	č. objektu:	564
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	04/2
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	/		
Elektro	- zvonky 124/ložt 6 p. Frala nefunkční		
Topení, voda, kanalizace, plyn	- dokončena oprava a topení OK		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	Odstranění sucha borovice doplut Rododendrony		
Neodstraněné závady	bez závad		
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	23/4 2024