


### Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Davidkova, 986 - 989	č. objektu:	564
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	3/2
<b>Průběh kontroly objektu a zjištěné závady</b>			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	- poškozený vstupní schod (123) - ? doplnění vnějších krytí vhozu pošty		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	Prohlídka / Revize TO (hydromanty, hasičák, apod.)		
Výtahy	/		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓ - prohlídka / optiky Nekvasil / Sebor / Vysín		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	Prohlídka / odsouhlasení údržba zahrady p. Nekvasil - doplnění Rododendronu, nákup travního hnojiva, porážení suché borovice		
Neodstraněné závady	bez závad		
Zkontroloval:	Foltin 	Datum:	26/3 24