

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Davidkova 986-489	č. objektu:	524
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	2/3
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	- oprava kanalizace 989/127 Karbuněcká (Pivoňka) - ohřevy / svodky Ek (Výškové služby)		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	- podpis nových stanov - dokumentace rejtříkové sondy švitka listiny		
Neodstraněné závady	- Oprava Nekuasil v procesu - 2/2 ozn. koncem 04/24, INV. doplánu oprav 25		
Zkontroloval:	Foltin <i>[Signature]</i>	Datum:	26/2 24