

Výkaz pravidelné kontroly domu			
Adresa:	Rozvadnická 443-44C	č. objektu:	390
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	3/3
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓ ? MIV 1.p a 4.p sklo - prohl. u p. kotel a koteloch, *		
Vstupní portály	✓ dosvětlení dveří západ 04/24		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	kontrola systému vytápění - ? kontrola funkčnosti ventilů stoupaček topení		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	1x výměna závoňky * konzultována výměna oleje / 2 Hoch doplňování koteloch list		
Neodstraněné závady	- ugovoráko prípravěni RTN 444/kyt 28 bez zмін		
Zkontroloval:	Foltin	Datum:	20/3 24