


Výkaz pravidelné kontroly domu

| | | | |
|--|--|--------------|----------|
| Adresa: | Palášková 1107 | č. objektu: | 305 |
| Referent: | David Foltin | č. kontroly: | 3/1-2 |
| Průběh kontroly objektu a zjištěné závady | | | |
| Fasáda objektu | ✓ | grafit | |
| Vstupní portály | ✓ | | |
| Vnitřní společné prostory | - dlažba, zed' přízemí, ochranné rošky obzervedna'no | | |
| Požární zařízení | ✓ | | |
| Výtahy | ✓ | | |
| Elektro | - světla u výtahu vypadak, tři nefunkční 5, 6, 12 p odstraněno 21/3/24 | | |
| Topení, voda, kanalizace, plyn | - kontrola topného systému | | |
| Kontejnerové stání a okolí objektu | - Foceno přeplněn' 1 kont., doplně' dřev' ? Kč 7.8 | | |
| Ostatní | - požadavek na 1ks číP (zatíženo) obj. další číP - prádelna z ukl. pneu kočárky - likvidace ? | | |
| Neodstraněné závady | - obj. 10ks nahradních číP | | |
| Zkontroloval: | Foltin  | Datum: | 8/3 2024 |

21/3 2024