

Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Roudnická 443-444	č. objektu:	390
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	3/1-2
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	✓		
Vstupní portály	zahájený výhled vstup portálů - západ seřazení dveří 444. výhled		
Vnitřní společné prostory	13/3 předání dveří západ ✓		
Požární zařízení	✓		
Výtahy	✓		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	- výměna zářivek 2x		
Neodstraněné závady	- bez závad		
Zkontroloval:	Foltin <i>[Signature]</i>	Datum:	11/3 24

13/3 24