

Výkaz pravidelné kontroly domu

Adresa:	Čimpeřilova 1058-1061	č. objektu:	326
Referent:	David Foltin	č. kontroly:	3/1
Průběh kontroly objektu a zjištěné závady			
Fasáda objektu	Oprava fasády severní stěny, stavební ✓		
Vstupní portály	✓		
Vnitřní společné prostory	✓		
Požární zařízení	? oprava hydrauliky rezervní kotelny objektu P. Tuháček		
Výtahy	✓		
Elektro	✓		
Topení, voda, kanalizace, plyn	✓		
Kontejnerové stání a okolí objektu	✓		
Ostatní	- odvoz elektroodpadů (televize pod schody) doplnění vývěska na bezplatný odvoz		
Neodstraněné závady	? údržba Jabloveň (téma na schůzi) - oprava zidek u vjezdu - Jaro 2024		
Zkontroloval:	Foltin <i>Foltin</i>	Datum:	4/3 24